



RAIL D'ÉCOUTE

Modification de la poulie de renvoi qui frotte et ajout d'un brin de palan supplémentaire. Me fais-je vieux ?


Les vis qui tiennent les réas sont à alêne mais l'on mauvaise elle est anglaise (jeu de mot laid écrit avant que je rencontre Janice ma compagne anglaise, qu'elle me pardonne), et de plus elles s'oxydent inox contre alu du rail. Toutes sont venues après le prêt d'une clé en pouce, sauf une la dernière évidemment qu'il a fallu attaquer à la perceuse ... l'oxydation était trop importante.



Anciennement.




Usure du support



Abaisser la poulie



Plus de frottement



Inclinaison du «clamcleat» pour une meilleure accroche.



Le brin supplémentaire. Bon la couleur il n'avait que cela en magasin.... je m'y suis fait surtout la nuit.