


ROBINET DE L'ÉVIER

Aux Canaries 2013

Le robinet acheté en Grèce n'ayant pas résisté à la corrosion marine, il nous a vidé un demi réservoir dans les fonds en notre absence, la pompe a donc tourné à sec mais a résisté à ce mauvais traitement. Désormais nous coupons tout sauf le frigo lorsque nous quittons Tranquilla. Donc nouvelle opération de changement de robinet. Déjà des sueurs rien qu'à l'idée.

Celui aura un douchette, ma compagne souhaitant cet accessoire. Surprise le nouveau ne nécessite pas de clé pour l'installer sauf le raccord avec le circuit existant. TOUT LE MONTAGE SE FAIT À LA MAIN, la clé est interdite pour serrer les raccords sur le robinet et la fixation sur le plan de travail est simple, normale, un seul écrou serré à la main.

Montage réalisé en 1/2h. Pas de jurons. Pas de fuite. Un grand sourire.



Marque : RamonSoler

En Grèce 2012

Plusieurs étapes :

- Le démontage. Coriace . Le passage de la clef de 9 est difficile sans forcer un peu sur les tuyaux d'arrivée d'eau.

- Acheter un nouveau robinet. je ne voulais plus de douchette, je ne m'en sers pas.

- S'armer de patience car

- L'écrou de connexion du raccord entre le robinet et les tuyaux sortie de la pompe est différent sur le nouveau robinet .

Remplacement par les anciens, un peu abimés lors du démontage.

- le diamètre du nouveau robinet est plus petit. Par chance le carton contient deux socles, je me suis servi du deuxième comme contre plaque de dessous. Un léger vide à l'arrière du nouveau robinet. Mais rien ne bouge. je mettrais du sika lors d'une séance globale sika. Pour s'en mettre plein les doigts autant l'ouvrir pour plusieurs choses, comme les fuites des charnières des grands panneaux arrière.

- Boire un peu d'eau, prévoir avant de démarrer car le robinet est démonté.

- Les vis de liaison sont trop grandes il faut les scier si l'on veut que la douille même creuse saisisse l'écrou (du 9, je me répète mais c'est un peu hors norme)

- Attaquer le remontage après une séance de méditation ou de yoga.

- Il fait 33° dans le bateau malgré les protections.

- C'est fini, je pousse la manette, l'eau coule et seulement à la sortie du robinet

Voir les photos en fin de document.

Cordialement et bon courage à ceux qui se lanceront contraints et forcés dans cet exercice pratique.

Notes : cela doit être identique sur les autres modèle de RM

Il est aussi possible :

- de démonter l'évier l'accès est alors plus facile
- de percer une trappe dans la cloison (ce qui était le cas d'origine sur les premiers 1050)

Photos :



Le miroir pour voir et un deuxième cerveau pour inverser ses gestes ...



Il faut des doigts de fée. A priori cela n'est pas le cas.

