

## INVERSION DES CAPOTS BLANCS À L'ARRIERE DU COCKPIT


Ayant vu plusieurs capots endommagés, décision de les inverser pour éviter de marcher dessus.

- x Démontage des vis, facile,
- x Découpage au cutter du joint d'étanchéité, long,
- x Nettoyage,
- x Pose du nouveau joint, en essayant de pas en mettre partout.
- x Pose du panneau et remontage des vis.

Le résultat :

- ✓ Pas de frottement sur les capots du fond lors de l'ouverture,
- ✓ Accès plus aisé.





Inconvénient dans ce sens ils ont une fâcheuse tendance à nous retomber sur la tête. La mise en place d'un sandow a résolu ce problème.



Et le winch de spi semble avoir été posé là dans ce but.

