

## RENFORT DES TAQUETS

Mise en oeuvre à partir de «trucs et astuces» du site de l'AVrm.  
Je n'ai pas mis la partie CP mais les plaques sont un peu plus longues et aussi plus larges.

Le temps nous dira si cela était suffisant 2011.

Vu les emplacements j'ai été généreux avec le sikaflex et je n'ai pas nettoyé les excès. Honte sur moi.

– 2013 cela tient toujours pas de trace d'arrachage.



Baille à mouillage



Au niveau de la TAC